

園外活動ルート危険箇所合同点検結果に基づく対策必要箇所一覧

NO	市町村	施設名	場所	状況	対策予定者			
					道路管理者(県)	道路管理者(国・市町村)	警察	その他
1	智頭町	ちづ保育園	ちづ保育園 前の町道	横断歩道が少ない			【済】	
2			京橋交差点(国道53号・国道373号の接合地点)	ダンプ等の大型車両の交通も多いが、ガードレールがなく交差点自体が狭いため、赤信号で止まると逃げ場がない。	【今後】			
3			京橋交差点(国道53号・国道373号の接合地点)	ダンプ等の大型車両の交通も多いが、ガードレールがなく交差点自体が狭いため、赤信号で止まると逃げ場がない。		【今後】国		
4			智頭農林高校から智頭中学校までの区間	車両の交通量は少ないが、歩道が狭く、傷んでいる箇所も多数ある。		【済】町		
5		ほのぼの保育園	町道坂原・錦橋線(國岡建材~ちづ木の香り工房)	歩道はあるが、ガードレールがない。小学生の通学路となっている。				【今後】園の経路変更
6			県道 津山智頭八東線(坂原橋)	坂原橋に歩道がない。町道坂原錦橋線との交差点に横断歩道がない。	【今後】			
7			町道 智頭駅裏線(智頭病院~ちづ木の香り工房)	歩道と車道の境界に縁石は設置されているが、ガードレールがない。				【今後】園の経路変更